

《シフトダウンのしかた》

追い越しするときなど、強力な加速が必要なときは、シフトダウンをすると加速力が得られます。あまり高い速度で行なうと、エンジンの回転が上がりすぎて、エンジン・ミッションに悪影響を与えます。
右表の速度内で行なってください。

	シフトダウン可能限界速度
5速→4速	68 km/h以下
4速→3速	55 km/h以下
3速→2速	41 km/h以下
2速→1速	25 km/h以下