

《シフトダウンのしかた》

追い越すときなど、強力な加速が必要なときは、シフトダウンをすると加速力が得られます。あまり高い速度で行うと、エンジンの回転が上がります。エンジン、ミッションに悪影響を与えます。右表の速度内で行ってください。

	シフトダウン可能限界速度
5速→4速	170km/h以下
4速→3速	130km/h以下
3速→2速	90km/h以下
2速→1速	60km/h以下