

## **Secteur d'usure de frein**

- (1) Repère de référence
- (2) Flèche

Si la flèche vient en regard du repère lorsque le frein est actionné à fond, les mâchoires de frein devront être remplacées.

NOTE: Lorsque une opération d'entretien de frein se révèle nécessaire, prière de s'adresser à un concessionnaire officiel Honda, car il a suivi la formation correspondant à ce genre de travail. Utiliser exclusivement des pièces Honda d'origine ou leur équivalent.

---

## **Bremsbelag-Verschleißanzeiger**

- (1) Marke
- (2) Pfeil

Wenn der Pfeil bei voller Betätigung der Bremse mit der Bezugsmarke zur Deckung gelangt, sind die Bremsbacken zu erneuern.

**ZUR BEACHTUNG:** Wartungsarbeiten an den Bremsen sollten einem autorisierten Honda-Händler überlassen werden, denn er ist für solche Arbeiten besser geschult. Nur Original-Honda Ersatzteile oder deren Entsprechungen verwenden.