

3. Los accesorios que alteren la posición de conducción al tener que alejar las manos o pies de los controles pueden anumentar el tiempo de reacción en casos de emergencia.
4. No añadir equipos eléctricos que exceden la capacidad del sistema eléctrico de la motocicleta. Un fusible fundido podría causar una pérdida peligrosa de iluminación o potencia del motor durante la noche o en pleno tráfico.
5. Este motocicleta no ha sido diseñada para colocar en ella un sidecar o remolque. De lo contrario, el manejo podría empeorar considerablemente.
6. Cualquier modificación del sistema de enfriamiento podría causar sobrecalentamientos o serios daños en el motor.  
No modificar las cubiertas del radiador ni instalar accesorios que pudieran bloquear o desviar al aire de entrada al radiador.

- 
3. Wenn durch Zubehör die Sitzposition in der Weise beeinträchtigt wird, daß die Bedienungselemente schlecht zu erreichen sind, wird die Reaktionszeit in einem Notfall verlängert.
  4. Montieren Sie keine elektrische Ausrüstung, welche die Leistungsfähigkeit der Lichtmaschine übersteigt. Eine durchgebrannte Sicherung kann Lichtausfall oder einen Motorstillstand zur Folge haben.
  5. Dieses Motorrad ist nicht dafür ausgelegt, einen Anhänger oder einen Ausleger zu ziehen. Die Manövrierfähigkeit würde dadurch wesentlich eingeschränkt.
  6. Durch irgendeine Änderung des Kühlsystems können Überhitzung und schwerer Motorschaden verursacht werden. Weder die Kühlrippen ändern noch Zubehörteile montieren, die die Luft blockieren oder vom Kühler ablenken.