



# Панель приборов



Спидометр



Тахометр

## ПРИМЕЧАНИЕ

Не допускайте работу двигателя в красной зоне тахометра. Превышение максимально допустимой частоты вращения коленчатого вала отрицательно сказывается на ресурсе двигателя.

**Красная зона тахометра**  
(недопустимые обороты двигателя)