

メータの見かた、使いかた

イモビライザーシステム(HISS)表示灯の点滅機能
イモビライザーシステム(HISS)には、メインスイッチを“OFF”にしたあと、24時間の間、イモビライザーシステム(HISS)表示灯が点滅する、点滅機能があります。
点滅機能は、“点滅する”または“点滅しない”を設定することができます。設定方法は次ページを参照してください。

バッテリーを取外すと、点滅機能の設定は“点滅する”になります。
点滅機能の設定は、以下の操作を行うと、“点滅する”、“点滅しない”が交互に切り替わります。

1. メインスイッチを“ON”にします。
2. 中央ディスプレイを積算距離計表示にして、左ボタンを2秒以上押し続けます。イモビライザーシステム(HISS)表示灯が一瞬点滅します。
3. メインスイッチを“OFF”にします。

知識

- メインスイッチが“OFF”のとき、イモビライザーシステム(HISS)表示灯が点滅していても、イモビライザーシステム(HISS)は作動していません。

イモビライザーシステム(HISS)表示灯

