

### 《シフトダウンのしかた》

追い越しするときなど、強力な加速が必要なときは、シフトダウンをすると加速力が得られます。あまり高い速度で行うと、エンジンの回転が上がったり過ぎて、エンジン、ミッションに悪影響を与えるだけでなく、最悪の場合エンジン、ミッションがこわれます。右表の速度内で行ってください。

	シフトダウン可能限界速度
6 速→5 速	130 km/h以下
5 速→4 速	110 km/h以下
4 速→3 速	90 km/h以下
3 速→2 速	60 km/h以下
2 速→1 速	30 km/h以下