



## オドメーター (ODO) および トリップメーター (TRIP 1 / 2)

**A** ボタンを押してオドメーターとトリップメーターを切り換え

- オドメーター：総走行距離
- トリップメーター：**A** ボタンを押し続け、0 km にリセットしてからの走行距離

## タコメーター (エンジン回転計)

### アドバイス

エンジン回転数がレッドゾーンに入らないように運転してください。エンジン寿命に悪影響を与えます。

## メーターの初期表示

メインスイッチを ON に回すと、すべての表示があらわれます。またスピードメーターとタコメーターの指針が一度最高目盛に振れた後、“0” に戻ります。表示されない部分がある、または、指針が振れない場合は、Honda 販売店で点検を受けてください。