

## メータの見かた、使いかた

イモビライザーシステム (HISS) 表示灯は、以下の操作を行うことで、メインスイッチをOFFにしたあと、24時間の間、2秒間隔で点滅させることができます。

1. メインスイッチをONにします。
2. ADJボタンを2秒以上押し続けます。この時、表示灯が一度点滅します。
3. メインスイッチをOFFにすると、点滅を開始します。

メインスイッチをOFF → ONにすると、点滅は解除されます。  
また、点滅から24時間が経過すると自動的に点滅は解除されます。

イモビライザーシステム (HISS) については 41 ページを参照してください。

### 知識

- メインスイッチがOFFのとき、イモビライザーシステム (HISS) 表示灯が点滅していても、イモビライザーシステム (HISS) は作動していません。

### イモビライザーシステム (HISS) 表示灯

