


## Gövde Bileşenlerinin Sökülmesi ve Takılması

### Akü



### Sökme

Kontağın **O** (Kapalı) konumunda olduğundan emin olun.

1. Ön seleyi çıkarınız. ➤ S. 84
2. Lastik kuşağı çıkarınız.
3. Negatif **⊖** kutup başını aküden ayırınız.
4. Pozitif **⊕** kutup başını aküden ayırınız.
5. Terminal somunlarını düşürmemeye dikkat ederek aküyü sökünüz.

### Takma

Sökülen parçaları, sökme sırasının tersini izleyerek takınız. Daima ilk olarak pozitif **⊕** kutup başını bağlayınız. Cıvataların ve somunların sıkı olduğundan emin olunuz. Akü yeniden bağlandıktan sonra saat bilgilerinin doğru olduğundan emin olunuz. ➤ S. 35  
Akünün düzgün şekilde tutulması için "Bakım Gereklilikleri" kısmına bakınız. ➤ S. 72  
"Akünün Bitmesi." ➤ S. 123