

Hararet (Hararet göstergesinde H segmenti yanıp sönüyor)

Aşağıdakiler ortaya çıktığında motor hararet yapmıştır:

- Soğutma suyu sıcaklık göstergesinde H segmenti yanıp sönüyor.
- Hızlanma ağırlaşırsa.

Eğer bunlar olursa, emniyetli bir şekilde kenara çekiniz ve aşağıdaki prosedürü gerçekleştiriniz. Uzun süreli hızlı rölanti H segmentinin yanıp sönmesine sebep olabilir.

DİKKAT

Hararet yapmış bir motoru çalıştırmaya devam etmek motorda ciddi hasarlara sebep olabilir.

1. Kontak anahtarını kullanarak motoru durdurunuz ve ardından kontağı **I** (Açık) konumuna getiriniz.

2. Radyatör fanının çalıştığını kontrol ediniz ve ardından kontağı **O** (Kapalı) konumuna getiriniz.

Fan çalışmıyorsa:

Bir arızadan şüpheleniniz. Motoru çalıştırmayın. Motosikletinizi servisimize götürünüz.

Fan çalışıyorsa:

Kontağı kapatarak **O** motorun soğumasına izin veriniz.

3. Motorun soğumasının ardından, radyatör hortumunu kontrol ediniz ve bir kaçak olup olmadığına bakınız. ➡ S. 90

Eğer kaçak varsa:

Motoru çalıştırmayın. Motosikletinizi servisimize götürünüz.

4. Soğutma suyu yedek deposundaki seviyeyi kontrol ediniz. ➡ S. 90
▶ Gerekliyse soğutma suyu ekleyiniz.
5. Eğer 1'den 4'e kadar olan kontroller normale, sürüşe devam edebilirsiniz fakat hararet göstergesini yakından takip ediniz.