

タコメータ

エンジンの回転数を示します。

注意

- ・慣らし走行後もエンジン回転はタコメータのレッドゾーンに指針が入らないように注意し走行してください。
 - ・空ふかし及び1速、2速ギア位置での急加速はレッドゾーンに入りやすいので特に注意してください。
- レッドゾーンとは、エンジンの限界回転域を示したものでレッドゾーン以上で使用すると、エンジン回転が不円滑になりエンジン寿命に悪影響を与えます。

