

オイル警告灯


オイルタンク内のオイルが少なくなると点灯します。点灯したら、ホンダウルトラ2スーパードライ（分離給油用＝青色）を補給してください。

オイル警告灯が点灯するのはオイルタンク内のオイルが下記の容量になったときです。

オイル警告灯点灯時容量：約0.25 ℓ

注意

- 数秒たってもオイル警告灯が消えない場合は、オイルが少なくなっています。早めに推奨オイルを補給してください。



オイル警告灯