



เลขที่อ้างอิง	รายละเอียด	หน้าที่
(10)	สัญญาณไฟ PGM-FI (สีส้ม)	สัญญาณไฟจะกะพริบเมื่อมีความผิดปกติใดๆ เกิดขึ้นในระบบ PGM-FI (ระบบหัวฉีดน้ำมันเชื้อเพลิง) และสัญญาณไฟดังกล่าวนี้ควรจะติดเป็นเวลา 2-3 วินาทีและดับเมื่อสวิตช์จุดระเบิดอยู่ที่ตำแหน่ง "ON" ถ้าหากสัญญาณไฟปรากฏขึ้นในเวลาอื่นใดนอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้วนั้น ให้ลดความเร็วลงและนำรถจักรยานยนต์ของท่านไปตรวจเช็คที่ศูนย์บริการฮอนด้าทันทีที่เป็นไปได้