


- 3 N-D切換えスイッチ(D側)を、ニュートラル表示灯が表示されるまで押します。


- ニュートラル時
ニュートラル表示灯



N-D切換えスイッチ(D側)



- Dモード時



ニュートラル表示灯