


Gövde Bileşenlerinin Sökülmesi ve Takılması

Akü

Bakım



İ Sökme

Kontakın **○** (Kapalı) konumunda olduğundan emin olunuz.

1. Akü kapağını sökünüz. ➤ S. 87
2. Negatif **⊖** kutup başını aküden ayırınız.

3. Pozitif **⊕** kutup başını aküden ayırınız.
4. Terminal somunlarını düşürmemeye dikkat ederek aküyü sökünüz.
 - ▶ Bir elinizle aküyü tutarken diğer elinizle akü kuşağını çekerek aküyü sökünüz.

İ Takma

Sökülen parçaları, sökme sırasının tersini izleyerek takınız. Daima ilk olarak pozitif **⊕** kutup başını bağlayınız. Cıvataların ve somunların sıkı olduğundan emin olunuz.

Akü yeniden bağlandıktan sonra saat bilgilerinin doğru olduğundan emin olunuz. ➤ S. 35

Akünün düzgün şekilde tutulması için "Bakım Gereklilikleri" kısmına bakınız. ➤ S. 76 "Akünün Bitmesi." ➤ S. 124