

ZUR BEACHTUNG: Nicht das Bremspedal betätigen, während das Hinterrad ausgebaut ist. Der Bremssattelkolben wird sonst aus dem Zylinder gepreßt, was obendrein mit Verlust von Bremsflüssigkeit verbunden ist. Wenn dies geschieht, muß das Bremssystem überholt werden. Lassen Sie diese Arbeit von Ihrem autorisierten Honda-Händler ausführen.

OPMERKING : Bedien het achterrempedaal niet terwijl het achterwiel van de motorfiets is verwijderd; anders zal de remzadelzuiger uit de cilinder worden gedreven met een verlies van remvloeistof als gevolg. Als dit gebeurt, dient het remsysteem te worden nagezien. Neem hiervoor contact op met uw erkende Honda dealer.