



Bei aufrecht stehendem Motorrad den Bremsflüssigkeitsstand durch das Kontrollfenster (1) im rechten Seitendeckel überprüfen.

Wenn der Stand der Bremsflüssigkeit bis in die Nähe der unteren Markierung (2) im Reservoir abgesunken ist, muß Bremsflüssigkeit nachgefüllt werden. Den rechten Seitendeckel entfernen (Seite 41). Den Reservoirdeckel (3), die Membranplatte (4) und die Membran (5) abnehmen. Das Reservoir mit Bremsflüssigkeit des Typs DOT 4 aus einem verschlossenen Behälter bis zur oberen Markierung (6) auffüllen. Die Membran, die Membranplatte und den Deckel wieder einbauen.



(1) Kontrollfenster



- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| (2) Untere Markierung (LOWER) | (4) Membranplatte |
| (3) Reservoirdeckel | (5) Membran |
| | (6) Obere Markierung (UPPER) |

Sonstige Überprüfungen:

Sicherstellen, daß keine Bremsflüssigkeit ausläuft. Die Schläuche und Anschlüsse auf Abnutzung oder Risse untersuchen.