

## **Nettoyage du radiateur**

Le système de refroidissement doit être nettoyé aux intervalles indiqués à la page 114.

## **Liquide de refroidissement recommandé:**

N'utiliser que de la solution anti-gel de base d'éthylène glycol de bonne qualité contenant des inhibiteurs pour la protection contre corrosion et recommandée spécifiquement pour l'usage pour les moteurs en aluminium. Le système de refroidissement du modèle CX500TURBO comporte une solution 50/50 de l'anti-gel et de l'eau remplie avant de sortir de l'usine.

---

## **Instandhaltung des Kühlers**

Das Kühlsystem sollte ausgewechselt werden bei den auf Seite 116 ersichtlichen Wartungsintervallen durch.

## **Empfohlenes Kühlmittel:**

Verwenden Sie nur ein erstklassiges Frostschutzmittel auf Äthylenglychol-Basis, das Stabilisatoren als Korrosionsschutz enthält und ausdrücklich für die Verwendung in Aluminiummotoren empfohlen wird. Bei der Auslieferung enthält das Kühlsystem des CX500TURBO eine 50/50-Mischung aus Frostschutzmittel und Wasser.