


Commutateur du signal de détresse (1) (E, F, SW, U, ED)

Ce dispositif ne doit être employé que pour les cas où la machine est arrêtée dans des conditions d'urgence ou de danger. Pour le mettre en service, amener le contacteur d'allumage aux positions ON, ACC, ou P, le contacteur marqué  étant déplacé vers la droite. Les quatre clignotants avant et arrière clignotent alors simultanément.

ATTENTION: S'assurer de ramener complètement le commutateur lorsque le signal de détresse n'est plus nécessaires, au cas contraire, les clignotants ne pourraient pas fonctionner normalement.

Warnblinksystemschalter (1) (E, F, SW, U, ED)

Dieses System soll nur eingeschaltet werden, wenn das Motorrad in einem Notfall oder bei Gefahr angehalten wird. Zum Einschalten den Schalter mit der Markierung bei auf ON, ACC oder P stehendem Zündschlüssel nach rechts schieben. Die vorderen und hinteren Blinker blinken gleichzeitig.

WARNUNG: Wenn das Warnblinklicht nicht länger erforderlich ist oder die Blinker nicht richtig funktionieren, den Schalter ganz zurückstellen.