


メーター 前ページの続き

例 8,000 r/min (rpm) の場合
以下のように表示されます。



- 2 SET ボタンを押して、決定し B モードの設定を終了する。

メインスイッチを OFF にして B モードの設定を終了した時は、SET ボタンを押して設定を決定した項目は設定を保持されませす。

約30秒間ボタン操作が無い場合、通常表示に戻ります。SET ボタンを押して設定を決定した項目は設定を保持されませす。