

### チェンジのしかた

チェンジは、図のような6段リターン式です。

- ・ 変速は、スロットルグリップを一旦戻してクラッチレバーを完全に握ってから行います。
- ・ 軽くつま先で行い、ペダルにコツンと足ごたえのあるまで確実に操作してください。無理をすると、チェンジ機構を痛める原因となります。