

簡単なメンテナンス

エアクリーナ

《エアクリーナエレメントの交換》

この車には、ろ紙にオイルを含ませたビスカス式のエアクリーナエレメントが装備されており、点検は不要です。

20,000 km ごとに交換してください。

エアクリーナエレメントの交換は、ホンダ販売店にご相談ください。