


タコメーター (エンジン回転計)

アドバイス

エンジン回転数がレッドゾーンに入らないように運転してください。エンジン寿命に悪影響を与えます。



スピードメーター (速度計)


燃料計

マークが1つ (E) だけ点滅したときの  
燃料残量：4.0ℓ



燃料計のマークが1つ (E) だけ点滅したときに、リザーブ燃料消費量表示に切り換わります。 **▶P.19**

燃料計の故障表示 **▶P.66**



時計 (12 時間または 24 時間表示)

時計の合わせかた **▶P.21**