

### 《エンジン回転について》

最初の1,000km走行するまでは、エンジン回転を6,000回転以下で慣らし走行してください。慣らし運転を行なうと、CBX750Fの寿命をのばします。

### 《シフトダウンのしかた》

追い越しするときなど、強力な加速が必要なときは、シフトダウンをすると加速力が得られます。

あまり高い速度で行なうと、エンジンの回転が上がりすぎて、エンジン、ミッションに悪影響を与えます。

下表の速度内で行なってください。

	シフトダウン可能限界速度
6速→5速	160 km/h 以下
5速→4速	140 km/h 以上
4速→3速	110 km/h 以下
3速→2速	80 km/h 以下
2速→1速	50 km/h 以下