


Função dos Equipamentos e Controles

Instrumentos e luzes indicadoras

Os instrumentos e lâmpadas indicadoras estão agrupados acima da carcaça do farol. Suas funções estão descritas na página abaixo:

- (1) Velocímetro
- (2) Hodômetro total
- (3) Luz indicadora do ponto morto
- (4) Luz indicadora das sinaleiras
- (5) Luz indicadora do farol alto



Ref.	Descrição	Função
1	Velocímetro	Indica a velocidade da motocicleta (km/h).
2	Hodômetro	Indica o total de quilômetros percorridos pela motocicleta
3	Luz indicadora do ponto morto (verde)	Acende-se quando a transmissão está em ponto morto.
4	Luz indicadora das sinaleiras (amarelo)	Acende-se intermitentemente quando as sinaleiras são ligadas.
5	Luz indicadora do farol alto (azul)	Acende-se quando o farol tem fecho de luz alta.