

事象	原因、対処
オーディオシステムが操作できな	走行中は、一部の機能や設定が無効になるか、動作しません。グレーアウトされているメニューは安全な場所に停車してから操作してください。
■ ■ メインスイッチの ○ (Off)、 ■ (On) を連続して行ったとき	システムの再起動には時間がかかるため、画面が表示されるまでに時間がかかることがあります。
高温 / 過電流保護	システムを保護するために、一部の操作が一時的に制限されることがあります。原因が解決された後、システムは自動的に復帰します。
ソフトウェアアップデートについて	ソフトウェアのアップデートを実行した後、この取扱説明書に記載されている記述が、車両のオーディオシステムと一致しない場合があります。

上記の点検を行っても症状が改善されない場合は、Honda 販売店にご相談ください。