

《区間距離計(トリップメータ)》


区間距離計(トリップメータ)には、“TRIP 1”、“TRIP 2”、“-TRIP”のモードがあります。

TRIP 1, TRIP 2:

このモードはメータを“0”に戻した時点からの走行距離を示します。

1. “MODE-TRIP”ボタンを押し、“TRIP 1”または“TRIP 2”を選択します。

モード選択



2. “RESET-TRIP”ボタンを1秒以上押し、表示を“0.0”にします。

