

■ オドメーター[TOTAL]

総走行距離を表示
表示が "-----" になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

■ トリップメーター[TRIP A/B]

トリップメーターを 0 km にリセットしてからの走行距離を表示
表示が "-----" になったときは、Honda 販売店で点検を受けてください。

トリップメーターをリセットするには **▶P.16**

■ ストップウォッチ

SET ボタンを押して計測を開始してからの時間を表示
表示範囲：0H00M00.0S - 9H59M59.9S
9H59M59.9S を超えた場合、0H00M00.0S に戻ります。

ストップウォッチの使いかた **▶P.17**