

ハンドルグリップヒーターの 故障表示

ハンドルグリップヒーターステータスアイコンが“E-1”、“E-2”または“E-3”表示で点滅したときは、ハンドルグリップヒーターの異常が考えられますので、Honda 販売店にご相談ください。

