


Debriyaj Kolu Boşluğunun Ayarlanması

Üst Ayar

Ayarlamaya ilk olarak debriyaj teli ayarlayıcısı ile başlayınız.

1. Lastik toz kapağını geriye çekiniz.
2. Üst kontra somunu gevşetiniz.
3. Üst debriyaj teli ayarlayıcısını boşluk 10 ila 20 mm (0,4 ila 0,8 in) olana dek çeviriniz.
4. Üst kontra somunu sıkınız ve boşluğu yeniden kontrol ediniz.
5. Lastik toz kapağını takınız.



Alt Ayar

Eğer üst debriyaj teli ayarlayıcısını limitinin ötesinde çevirirseniz veya eğer doğru boşluk elde edilemezse, alt ayarlama somunu ile ayarlamaya çalışınız.