

5 簡単なメンテナンスについて

52

ファイナルリダクション

オイル量の点検

- 平坦地でメインスタンドを立てます。
- エンジン停止 2~3 分後にオイルチェックボルトを外します。
- オイルがボルト穴の下端まであることを油面の位置で確認します。

油面が低い場合は、ボルト穴からオイルが出てくるまでオイルを補給してください。


補給するときは、オイル注入口からごみなどが入らないようにしてください。また、オイルをこぼしたときは完全に拭き取ってください。

- オイルチェックボルトを確実に取付けます。



アドバイス
オイルは規定量よりも多くても少なくとも、エンジンに悪影響を与えます。

オイルチェックボルト



ボルト穴

推奨オイル

Honda純正オイル(4サイクル二輪車用)


JASO T 903規格	ウルトラE1
SAE規格	MB
API分類	10W-30 SJ級

相当品をご使用の場合、オイル容器の表示を確認し、次の範囲内でお選びください。
JASO T 903規格(二輪車用オイル規格):
MB
SAE規格: 10W-30
API分類: SG, SH, SJ 級相当

アドバイス
銘柄やグレードの異なるオイルを混用しないでください。また、低品質オイルは使用しないでください。オイルの変質などにより、この車本来の性能が発揮できなければかりでなく、エンジンの故障や損傷の原因となります。

オイル漏れの点検

ファイルリダクションケースなどから、オイルが漏れていないことを確認します。



ご使用の前に

装備
使いかた

乗つ
みもう!

こんな
ときは…

にメン
テナ

車両情報

さくいん